

「令和 6 年能登半島地震」について(第 1 報)

このたび、2024 年 1 月 1 日に発生した「令和 6 年能登半島地震」による、各教区の被害状況及び対応について、下記の通りお知らせいたします。

尚、この被害状況は各教区教務所より社会部〈災害対策担当〉に報告のあったものであり、引き続き情報収集に努めております。

記

1. 直属寺院被害状況 (1 月 7 日 17 時現在)

本願寺国府別院

内陣仏具転倒・落下、灯篭 2 基宝珠落下、納骨塔石塔倒壊

本願寺富山別院

内陣仏具転倒・落下

本願寺金沢別院

本堂仏具転倒・落下、石灯篭倒壊、経蔵瓦崩落

2. 一般寺院被害状況 (1 月 7 日 17 時現在)

寺院被害 74 か寺 (現在継続調査中)

長野教区 飯山組 1 か寺

内陣壁一部破損 (ヒビ割れ)

国府教区 高田組 15 か寺

本堂屋根瓦の落下、内陣仏具の転倒・落下、内陣床の損傷、厨子の傾き、墓石の転倒、石塀倒壊

新潟教区 与板組 2 か寺

本堂屋根瓦一部落下、本堂漆喰の剥落、水道管損傷

新潟組 8 か寺

本堂外壁の剥離・剥落、仏具の転倒・落下、墓石の倒壊、石塀の破損、石灯篭の倒壊

巻組 9 か寺

本堂屋根瓦の崩落、本堂外壁の剥落、仏具の転倒、塀の倒壊、墓地の液状化、墓石の倒壊

石川教区 ※寺院関係者避難中につき詳細不明の寺院含む
江南組 6 か寺
本堂屋根瓦の崩落、仏具の転倒・落下、本堂・庫裏の傾斜、
外壁の剥離・落下、墓石の転倒

金沢組 1 か寺
仏具の転倒・落下、灯籠の倒壊、本堂・庫裏の傾斜

羽水組 2 か寺
本堂全体の損傷、外壁の崩落・倒壊、本堂・庫裏の傾斜、
庫裏の瓦の崩落、津波による被害

鳳珠組 8 か寺
本堂一部崩落、仏具転倒・落下、外壁の剥離・崩落、
鐘楼堂の全壊・半壊、庫裏の全壊・半壊、石灯籠の転倒

鹿島組 12 か寺
本堂一部崩落、仏具転倒・落下、外壁の剥離・崩落、
鐘楼堂の全壊・半壊、庫裏の全壊・半壊、石灯籠の転倒

島崎山組 9 か寺
本堂一部崩落、仏具転倒・落下、外壁の剥離・崩落、
鐘楼堂の全壊・半壊、庫裏の全壊・半壊、石灯籠の転倒

3. 門信徒被害 1 か寺 (現在継続調査中)

石川教区 凤珠組 1 か寺
門徒死亡(1名)、家屋倒壊、その他被害多数

4. 対応

1月1日

- 地震発生後、総局指示のもと社会部<災害対策担当>より各被災教区に対し状況報告を依頼。

1月2日・3日

- 各直属寺院及び教区より被害状況受信。引き続き被災状況の把握。

1月4日

- 第1次復旧支援隊（午前2名）及び第2次復旧支援隊（午後2名）を派遣。

- 石川教区鹿島組被災寺院へのお見舞及び支援物資搬送。併せて被災地の現地調査。

（第1次復旧支援隊）

1月5日

- 石川教区鹿島・島崎山組被災寺院へのお見舞及び支援物資搬送。引き続き、高岡教区氷見・氷見東・氷見西組被災寺院へのお見舞及び支援物資搬送。併せて被災地の現地調査。（第2次復旧支援隊）

- たすけあい運動募金「令和6年能登半島地震災害義援金」の募集開始。

※宗派ホームページ、各教区教務所への募集開始の通知。境内地各所への募金箱設置。

1月6日

- 第3次復旧支援隊（9名）を派遣。

- 石川教区鳳珠・島崎山組被災寺院へのお見舞及び支援物資搬送。併せて被災地の現地調査。（第3次復旧支援隊）

1月7日

- 石川教区鹿島・羽水・島崎山組被災寺院へのお見舞及び支援物資搬送。併せて被災地の現地調査。（第3次復旧支援隊）

- 「令和6年能登半島地震緊急災害対策本部（中央本部）」及び「令和6年能登半島地震緊急災害対策本部石川教区現地緊急災害対策本部（現地本部）」を設置。併せて中央本部本部員及び現地本部本部員を委嘱。

- 新潟・国府・富山・高岡・石川の各教区に対し見舞金交付を決定。

その他の被害状況については現在調査継続中

以上